


神辺小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
神辺小	1	2022	運送会社横の公道に架けてある鉄板で、児童が何度も滑って転んでいる。 鉄板を新しく換えてほしい。	【県】対策実施困難 対応検討 【学校・地域】対応完了 スロープの設置	全て対応完了	地域にて応急対応済み 【県】 道路管理者が設置したものではないため対策実施困難
神辺小	2	2022	民家であるが、もう何年も空き家となっている。 屋根や軒下から壁などが剥がれ落ちて、登下校中の児童に落下する危険性がある。 通学路を変更できないので、行政で対応してほしい。	所有者にて対応済み	全て対応完了	所有者にて対応済み
神辺小	3	2022	川沿いには転落防止柵があるが、端に柵がない部分があるため、設置してほしい。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
神辺小	4	2022	道幅が狭く、転落防止柵がないため、柵を設置してほしい。	2022/11/4 神辺建設産業課より報告 土木常設員、領家・三日市下町内会長、近隣の方と協議した結果、車の通行に支障をきたし、柵が壊される懸念があるため、転落防止柵の設置は見送りとなった	対策実施困難	地元同意を得られず、取りやめ 転落防止柵の設置について、地域の合意が得られなかった
神辺小	5	2023	三叉路で大型車等の離合で道いっぱいに車が通り、危険である。	【市】 改善対応（バイパス整備等）	対応中	2023年度随時点検
神辺小	6	2023	この通学路の南側は、路側帯・法面・用水路となっており、児童が転んだり、躓いたりすると用水路に転落する危険があります。（過去に転落事故も発生）	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	