


新涯小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
新涯小	1	2022	現在も対応中とされている場所であるが、交通量が多いだけでなく、大雨の際、水路の水がいっぱいになり、あふれる恐れがある。	【県】 水が溜まることへの対策を検討→ 水たまり解消に向けた対策を施工済	全て対応完了	
新涯小	2	2022	交差点に一旦停止などの標示がなく、抜け道として使われるため、速い速度で走る車が多い。 横断歩道と交差点の標示しかなく、児童に気を付けて通行することを呼び掛けるものが少ない。	【警察】 南北の横断歩道を廃止し 規制標示（止まれ）の新設（2箇所）	全て対応完了	
新涯小	3	2022	用水路上に転落防止の柵がない。 歩道上にはあるが、曲がり角には縁石のみで柵がないため、転落の危険がある。 なお、当該用水路には、同様の危険箇所が7箇所あり、そのうち2箇所が通学路に当たる。 残りの5箇所については、地域より道路整備課に相談済み。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	（道路） 転落事故防止事業（5か年）

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
新涯小	4	2022	<p>用水路上に転落防止の柵がない。 歩道上にはあるが、曲がり角には縁石のみで柵がないため、転落の危険がある。</p> <p>なお、当該用水路には、同様の危険箇所が7箇所あり、そのうち2箇所が通学路に当たる。 残りの5箇所については、地域より道路整備課に相談済み。</p>	<p>【市】 転落防止柵の設置</p>	<p>全て対応完了</p>	<p>(道路) 転落事故防止事業 (5か年)</p>
新涯小	5	2018	<p>雨の日に歩道に水たまりがたくさんでき、登下校の児童が歩きにくい。</p>	<p>【市】 舗装補修の実施 (部分的)</p>	<p>対応中</p>	<p>2018年度(平成30年度)からの継続[2020点検箇所番号7] 舗装費で対応</p>