

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
常石ともに学園	1	2022	<p>朝の通学中、道幅が狭い通学路で、通勤の車がスピードを出して走行するため、歩行中の児童が危険。</p> <p>数年前にも、児童と接触事故を起こしている事案がある。</p> <p>通学路の看板や昇り旗があるが、効果は薄い。</p> <p>運転者が通学路であることを認識できるように、対応が必要である。</p>	<p>【市】 路面標示の設置</p>	全て対応完了	関係者で標示位置を検討⇒学校、沼建で現場を確認した
常石ともに学園	2	2022	<p>2022年4月に開校した常石ともに学園は、児童の送迎について、原則保護者が責任を持って行うこととなっています。</p> <p>常石地域以外からの通学児童も多いため、登下校時には多くの車で混雑しています。</p> <p>特に、登校時は、地元企業の通勤ラッシュと重なり、慌ただしさに拍車をかけています。</p> <p>校門前の道路は道幅が狭く、スムーズな離合が困難であり、路肩に隣接する水路に脱輪するケースが、立て続けに発生しています。</p>	<p>【市】 鉄板を一度取り外して、測量したうえで事業を決定していく</p>	全て対応完了	