



宜山小学校(1)



宜山小学校(2)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
宜山小	1	2022	日中，上下線とも交通量が多い。 道路が狭く，カーブもあるため，歩 行中の児童の安全面が心配である。	【学校・地域】 通学路の変更 土地所有者への声掛け（樹木伐 採）	全て対応完了	<通学路の変更> 迂回ルートに変更するか，学校と保護者で検討中 →現時点では変更しないこととした <土地所有者への声掛け> 自治会から土地所有者へ働き掛けて，樹木伐採の協 力を仰ぐ →樹木は今後も育つため，継続は必要。
宜山小	2	2022	歩道と田の間にある溝に側溝がない ため，児童が歩行時，溝に落ちる危 険性がある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育の実施 （対策完了） ストップマークの設置	全て対応完了	
宜山小	3	2022	民地（通称：どんぐり山）が崩れか かっており，危険である。	【学校・地域】 土地所有者への声掛け	全て対応完了	
宜山小	4	2022	宜山小学校南交差点に信号機が設置 されたことで，通学路を変更した。 ただし，劣化未舗装箇所があり，地 域の方からも対策の要望が出てい る。 通学路安全対策で，舗装のやり直し の再要望。	【市】 路面等舗装補修 外側線の修復 グリーンベルトの設置	全て対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
宜山小	5	2022	舗装が剥がれ 凹凸が10箇所あった状態。 通学時に転倒の恐れあり。 (応急的に、エムコールにて補修対応済み) 通学路安全対策で、舗装のやり直しの再要望。	【市】 路面等舗装補修	全て対応完了	
宜山小	6	2018	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	2018年度(平成30年度)からの継続[2020点検箇所番号2 1]