


水呑小学校



凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	中学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
水呑	1	2024	ガードレール等が無く、転落の危険がある。降雨量が多い場合、流水量がかなり増加し流れも速いため、より危険が増す。	【市】 外側線の新設 【学校・地域】 看板移設検討	対策内容決定	
水呑	2	2024	路側帯を示す白線表示が薄くなっている。また、以前は車両の進入を防ぐポールが2本設置されていたが、1本が撤去されており、信号待ちの車両がショートカットのために横断歩道を横切る形で走行しているため危険である。	【県】 外側線の修復（対応完了） 柵やポールの設置 【学校・地域】 横断旗の設置	一部対応完了	【県】 ポールの代わりに仮設でカラーコーン2本設置済み。柵やポールの設置について、県と地域で方針を決定する。
水呑	3	2022	柵がなく、高低差もあるため、転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1]
水呑	4	2022	道幅が狭く、交通量の多いにも関わらず、横断歩道を示す白線標示が薄くなっており、児童が横断する際に危険である。	【市】 転落防止柵の設置 路面標示の修復	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号2]