


宜山小学校



学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
宜山	1	2024	日中、上下線とも交通量が多い。道路が狭く、カーブもあるため、歩行中の児童の安全面が心配である。	【県】 樹木伐採	対策内容決定	
宜山	2	2024	道路の舗装が悪い。	【市】 路面等舗装補修	対策実施困難	合意が得られれば可能
宜山	3	2024	水路にガードパイプがないところがある。子どもがのぞき込んだりして危ない。	【市】 転落防止柵の設置	対応中	
宜山	4	2024	水路に転落防止柵がない。実際に子どもが転落したことがある。	【市】 転落防止柵の設置	対応中	
宜山	5	2024	山守橋の歩道が山守橋に寄りかかっている。振動がひどい。山守橋から北に向かう道の舗装が悪い。	【県】 路面等舗装補修	経過観察	
宜山	6	2024	市道脇のU字溝が土砂で埋まって、雨が降ったときに水があふれている。	【市】 土砂の撤去	全て対応完了	

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
宜山	7	2024	通学路脇にある大きなご神木から以前、枯れたからか大きな枝が落ちてきた。	【地域】 木の伐採	経過観察	
宜山	8	2025	水路を挟んで両側に道路がある。いずれも狭い。雨天時などには、水路の水面が上昇し、転落した場合大きな事故となると考えられる。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	