竹尋小学校（1）


N
井原市
神辺東中学校
竹尋小学校
8
2
12
3
4
5
6
7
10
11
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境界
通学路（小学校）
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
縮尺　1：7133
100 50 0 100 200 300

竹尋小学校（2）


N
竹尋小学校
福山市
神辺町平野
神辺町下竹田
竹尋小学校
1
4
5
6
7
8
9
10
11
13
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境界
通学路（小学校）
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
縮尺　1：7
100 50 0 100 200 300 00

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
竹尋小	1	2022	団地の出入り口のため，車の通行が多い。 道路幅は狭いため，側溝の蓋掛けが必要。（一部は対応済みであるが，両側で上の方までお願いしたい）	【市】 路肩（路側帯）の設置・拡幅	対策実施困難　地元の同意形成待ちのため保留	
竹尋小	2	2022	降雨時には，水位がよく上がっている。 児童が川に転落した時のために，階段を設置してほしい。	【市】対応完了 転落防止柵の設置 【学校・地域】対応完了 ~~通学路の変更~~ →検討したが，現状として困難。 交通安全指導の実施。	全て対応完了	
竹尋小	3	2022	道路舗装が凸凹になっており，転倒の危険がある。 両サイドが，用水路又は田んぼになっているため，車を避ける時に転落する危険がある。 片側に白線を引き，歩行者の安全を確保する等の対策をお願いしたい。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
竹尋小	4	2022	県道189号と県道76号が交わる交差点で，交通量も多い。 横断歩道が消えかかっているため，修復が必要。	【警察】 横断歩道の修復	全て対応完了	

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
竹尋小	5	2022	車の通行量も多く，速度も速い区間。 反対側には歩道が整備されているが，児童が登下校に使う区間は未整備で，車と接触しないか心配なゾーンである。	【県】対応完了 路面標示（外側線）の修復 【学校・地域】経過観察 横断歩道移設・廃止の取りまとめ	全て対応完了	
竹尋小	6	2022	草木が生い茂り，児童の登下校が見えにくい。 道路に凸凹があり，転倒する危険がある。（竹田川の土手沿い）	【市】対応中 草刈りの実施 舗装の修繕	全て対応完了	
竹尋小	7	2022	竹田川に架かる「日暮橋」。 神辺工業団地に向かう車が多く，停車しない車両がある。	【警察】 横断歩道の修復 【学校・地域】 ストップマークの修復	全て対応完了	
竹尋小	8	2022	道路拡幅が未整備の区間。 両サイドが用水路や田んぼであるため，車を避けた際に転落する危険がある。 一時的に，白線等で歩道と車道が明らかになるよう，対処をお願いしたい。	【市】 道路改良事業	対応中	

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
竹尋小	9	2022	降雨などの影響でアスファルトが浸食され，特に，端の部分にひび割れや剥がれ，陥没が見られる。 そのため，実際の道幅より狭くなっているような箇所もあり，車を避けた際に，誤って転落する危険がある。（実際に地域の方が転落され，負傷された方がいる）	【市】 転落防止柵の設置 路肩の整備	対応中	狭間池から狭間川までは、竹尋小に向かって右側に転落防止柵及び区画線を設置予定。狭間川から県道までは、左側に区画線を設置予定。
竹尋小	10	2022	（県道189号線）県道工事を早期に終えていただく中で，危険箇所の早期改善につなげていただきたい。	【県】 外側線の引き直し	全て対応完了	
竹尋小	11	2022	水路に転落の恐れあり。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	2023年12月11日緊急合同点検を実施。 転落防止柵設置完了。転落防止柵を延長することにより，車両の通行に支障が出る可能性があるため，経過観察とする。
竹尋小	12	2022	水路に柵が無いため，誤って転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
竹尋小	13	2023	歩道がなく道幅が狭いため，通学中の子どもとすれすれで通る。大型車の通行量も多く危険である。市道下竹田蔵王幹線に歩道帯を設けてもらいたい。	対策内容を検討中	対策実施困難	一般要望で対応予定