南小学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
南小学校
城南中学校
鷹取中学校
N
縮尺　1：5300
100 50 0 100 200

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
南	1	2024	歩道と車道の段差がなく、特に左折する車が歩道に進入してくるため、信号待ちしている児童が大変危険。	【市】 横断防止柵の設置	対策内容決定	