# 熊野小学校


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
2
1
熊野小学校
縮尺　1：8000
100 50 0 100 200 300 400

| 学校名 | 位置図番号 | 通学路点検年度 | 危険内容 | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊野 | 1 | 2024 | 制限速度以上のスピードで車が走っていることが多く、横断歩道がない為、登下校時に児童が横断する際、横断が危険である。この通学路は、道幅も狭く危険であり、ため池工事のダンプも頻繁に通行する。 | 【警察】対応中<br>取締りの強化<br>横断歩道の移設<br>【学校・地域】全て対応完了<br>横断歩道移設の合意形成（完了）<br>通学路の変更は横断歩道の移設に伴い、不要となった。 | 一部対応完了 | 【警察】<br>令和８年度中に横断歩道を移設する予定。<br>移設する横断歩道が暗くならないよう、<br>地元自治会に街灯の設置を依頼。 |
| 熊野 | 2 | 2023 | 道幅が狭く、道の両側が崩れかかっており、誤って溝に転落する恐れがある。 | 【市】<br>水路への蓋掛け | 全て対応完了 | 2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号2] |