桜丘小学校



凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
桜丘小学校
福山市立桜丘小学校
奈良津町一丁目
南陽台公園
オークヒルズ南陽台
五反田地蔵堂
五反田橋
南陽台コミュニティセンター
ホームセンターコ
福山地区消防組合北消防
福山市桜丘交流館
市営奈良津町住宅
福山市桜丘交流館奈良津コミュニティセンター
奈良津第1公園
中国電力福山変電所
川
手
井
上
昭和倶楽部
北吉津共同墓地
明浄保育園
實相寺
北吉津町五丁目
藤瀧稲荷神社
北吉津会館
真如苑福山支部
福山市教育相談センター
御
手
洗
川
北吉津町四丁目
市営住宅
三吉橋
スタ北吉津店
縮尺　1：2000
20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80
1
2
3
4

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
桜丘	1	2024	登校時、止まってくれる車が増えると良いのだが、なかなか難しい。7時半から8時半は高校生が登校する自転車が多いので、自転車利用者に対して「通学路」であることを意識してもらえるものが欲しい。	【市】 路面標示の修復 横断歩道のカラー化	全て対応完了	
桜丘	2	2024	狭い道路で車をよけるために住居側によると、防護柵がないために落下の危険がある。1m50cmほどの落差がある。防護柵がない箇所が約50mある。	【市】 転落防止柵の設置	対策内容決定	
桜丘	3	2024	雨の日に路面が滑りやすくなり、児童・保護者が転倒した。	【市】 路面一部塗装	対策内容決定	
桜丘	4	2020	歩道が狭く、交通量も多いため、児童の通行時に危険。（北消防署前交差点付近）	【市】 外側線の引き直し 道路の拡幅及び右折レーン・歩道の設置	対応中	2020年度(令和2年度)からの継続[2022点検箇所番号3] 道幅が狭いため，用地買収をする 都市計画道路（津之郷奈良津線） →交差点改良を踏まえて，市道部分に右折レーン・歩道を設ける計画