鞆の浦学園


凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
福山市鞆の浦祇園荘
本願寺
善行寺
大観寺
福山市鞆交流館鞆コミュニティセンター
沼名前神社
顕政寺
妙蓮寺
鞆中央公園
鞆こども園
静観寺
山中鹿介助首塚
福山市立鞆小学校
法宣寺
関北会館
鞆の浦学園
グラウンド
鞆の浦学園
プール
南禅坊
早毛利稲荷神社
鞆城山公園
福山市鞆の浦歴史民俗資料館
鞆城跡
阿弥陀寺
地蔵院
稲荷神社
明円寺
主要地方道鞆松永線
館神社
医王寺
江之浦町会館
太田家住宅
鞆の浦漁業組合
鞆交番
いろは
太子殿
1
縮尺　1：2000
20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
鞆の浦学園	1	2022	児童が坂道を下りてきた際，三叉路右手から来た車に気付きにくく，車からも児童が見えにくいため，スピードを落とさず通過することがあって，危険である。	【市】 路面標示の設置	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号1]