# 野々浜小学校



N
野々浜小学校
福山市立野々浜小学校
大門町七丁目
森池
沖下会館
松井公園
大門ポンプ所
松井奥公園
松井団地
大門配水池
大門町七丁目
笠岡市
厳島神社
ののはまこどもえん
ののはまこどもえんみんなのもり
ヒレッジハウス大門
大門町六丁目
坂里公園
希望の広場
かじや迫池
ふぁみりいだいもん
95.0
1
2
3
4
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
縮尺　1：2500

| 学校名 | 位置図番号 | 通学路点検年度 | 危険内容 | 通学路対策予定内容/できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野々浜 | 1 | 2024 | 信号付きの交差点ではあるが、交通量が多く、スピードが出ている車も多いので危険である。特に坂を下ってくる車が危険である。 | 【市】<br>交差点マーク設置 | 全て対応完了 | |
| 野々浜 | 2 | 2024 | 信号の無い小さい交差点であるが、角に運送会社があり、大型トラックが出入りするので危険である。 | 【警察】<br>規制標示（一時停止）の修復<br>【市】<br>交差点マーク設置 | 全て対応完了 | |
| 野々浜 | 3 | 2024 | 壁があり、見通しが悪いので、自転車と自家用車等との接触事故がよく起こる。 | 【市】<br>交差点マーク設置<br>外側線の修復 | 全て対応完了 | |
| 野々浜 | 4 | 2024 | 小学校を下った所の交差点のカーブミラーが見えにくい。どこを映しているのかわからない。 | 【市】<br>カーブミラー交換 | 全て対応完了 | |