深津小学校



凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
深津小学校
1
2
3
縮尺　1：3000

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
深津	1	2024	道路幅が狭い上に、通学時間が通勤時間帯と重なり、北・西・東方角それぞれからの交通量が多い。横断歩道や歩道の白線が薄れて歩行者にも自動車にも認識されにくい。	【警察】 横断歩道の修復 【市】 外側線の修復	全て対応完了	
深津	2	2024	道路幅が狭い上に、通学時間が通勤時間帯と重なり、北から南へ抜け道としてスピードを出す自動車が多く通る。途中から歩道の白線が無くなり、歩行者にも自動車にも境が分からない。	【市】 外側線の修復	全て対応完了	
深津	3	2024	正門前の道路は道幅が狭く全方向から自動車が通る。登校時は通行規制がしてあるが、下校時はないので全校一斉下校時には危険である。横断歩道や歩道の白線が消えており、歩行者にも自動車にも認識されにくい。	【警察】 横断歩道の修復 【市】 外側線の修復	全て対応完了	