

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【新市学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
新市-1	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2020	3
新市-2	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2021	4
新市-3	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2022	45
新市-4	水路が深く、ガードレールがない	新市	2022	3
新市-5	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2022	3
新市-6	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2021	6
新市-7	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2022	4
新市-8	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2020	2
新市-9	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2020	3
新市-10	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2020	18
新市-11	道路幅員が狭く、ガードレールがない	新市	2022	6
新市-12	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	新市	-	-
新市-13	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2021	19
新市-14	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	-	-
新市-15	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2020	24
新市-16	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2021	58
新市-17	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2019	91
新市-18	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	-	-
新市-19	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2020	104
新市-20	水路が深く、転落防止柵がない	新市	-	-
新市-21	水路が深く、転落防止柵がない	新市	-	-
新市-22	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2022	130
新市-23	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2019	156
新市-24	水路が深く、転落防止柵がない	新市	-	-
新市-25	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2022	148
新市-26	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2019	157
新市-27	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2018	4
新市-28	道路幅員が狭く、ガードレールがない	新市	2018	2

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【新市学区】


対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
新市-29	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2018	4
新市-30	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2018	4
新市-31	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2018	2
新市-32	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2018	4
新市-33	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2021	9
新市-34	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2021	39
新市-35	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	-	-
新市-36	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	-	-

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【戸手学区】


対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
戸手-1	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2018	40
戸手-2	水路が深く、ガードレールがない	新市	2018	16
戸手-3	水路が深く、ガードレールがない	新市	2018	8
戸手-4	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	-	-
戸手-5	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2020	12
戸手-6	歩行者のスペースが狭く、水路にガードレールがない	新市	-	-
戸手-7	水路が深く、転落防止柵がない	新市	-	-
戸手-8	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2018	35
戸手-9	道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない	新市	2018	6
戸手-10	前後に転落防止柵があるが、一部途切れている箇所がある	新市	2018	5
戸手-11	水路が深く、転落防止柵がない	新市	-	-
戸手-12	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2022	21
戸手-13	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2022	21
戸手-14	水路が深く、転落防止柵がない	新市	2022	10
戸手-15	路肩の高低差が著しく、ガードレールが破損している。	新市	2022	20

新市・戸手学区位置図



縮尺 S=1:10,000

網引・戸手学区位置図



縮尺 S=1:10,000