


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【常金丸学区】

| 対策箇所番号 | 対策が必要な理由 | 対応課 | 対応完了年度 | 延長(m) |
|--------|-----------------------|-----|--------|-------|
| 常金丸-1 | 橋に欄干がない | 新市 | 2017 | 27 |
| 常金丸-2 | 道路から高低差があり, ガードレールがない | 新市 | 2020 | 15 |
| 常金丸-3 | 水路が深く, 転落防止柵がない | 新市 | 2017 | 9 |
| 常金丸-4 | 水路が深く, 転落防止柵がない | 新市 | 2020 | 24 |
| 常金丸-5 | 水路が深く, 転落防止柵がない | 新市 | 2021 | 14 |
| 常金丸-6 | 水路が深く, 転落防止柵がない | 新市 | 2017 | 23 |
| 常金丸-7 | 道路幅員が狭く, 水路に転落防止柵がない | 新市 | 2017 | 43 |
| 常金丸-8 | 道路幅員が狭く, 水路に転落防止柵がない | 新市 | 2021 | 31 |
| 常金丸-9 | 道路幅員が狭く, ガードレールがない | 新市 | 2019 | 49 |
| 常金丸-10 | 道路幅員が狭く, 水路に転落防止柵がない | 新市 | 2017 | 2 |
| 常金丸-11 | 水路が深く, 転落防止柵がない | 新市 | 2017 | 13 |
| 常金丸-12 | 道路幅員が狭く, 水路に転落防止柵がない | 新市 | 2021 | 20 |
| 常金丸-13 | 水路が深く, 転落防止柵がない | 新市 | 2021 | 18 |
| 常金丸-14 | 水路が深く, 転落防止柵がない | 新市 | 2021 | 56 |
| 常金丸-15 | 水路が深く, ガードレールがない | 新市 | 2022 | 21 |
| 常金丸-16 | 水路が深く, ガードレールがない | 新市 | 2017 | 22 |
| 常金丸-17 | 水路が深く, ガードレールがない | 新市 | 2021 | 89 |
| 常金丸-18 | 河床まで深く, 転落防止柵がない | 新市 | 2021 | 130 |

常金丸学区位置図①



縮尺 S=1:10,000

常金丸学区位置図②



縮尺 S=1:10,000