

「重要文化財 福山城伏見櫓・筋鉄御門防災施設整備工事」の質問に対する回答

2025 年（令和 7 年）6 月 19 日

福山市経済環境局文化観光振興部文化振興課

No.	質 問	回 答	掲載日
1	図面番号 32/33 消火設備系統図、凡例及び 39/40 消火設備機器図では発信機、ベル、表示灯を組込んだ「総合形（HB-4A・HB-4B）」だが、31/40 機械設備工事特記仕様書 No2 では「単独形（HB-2A・HB-2B）」となっている。どちらが発注仕様なのか。	総合形（HB-4B）としてください。	2025/6/19
2	ディーゼル発電装置の外装仕様が図面番号 2/40 の電気工事特記仕様書と 27/40 の参考外形図では SUS 製になっているが、メーカー標準パッケージの耐塩害塗装仕様は使用できないのか。 また、メーカー工場での立会検査は予定しているのか。	鋳等の対策で耐食性の高い SUS 製としていますが、同等の性能が確保できるものであれば使用可能です。なお、機器選定については発注者と協議してください。 受注者の監理技術者または主任技術者による立会検査を想定しています。	2025/6/19