

# 事故措置完了届出書

記入例

2020年 4月 4日

福山市上下水道事業管理者 様

住所 福山市〇〇町△番×号  
 名前又は法人にあつては 福山株式会社  
 その名称及び代表者の名前 代表取締役 福山 太郎 印

2020年 4月 3日に届け出た事故について措置が完了しましたので、次のとおり届け出ます。

事業場の名称		福山株式会社 第1工場			
事業場の所在地		福山市〇〇町△番×号			
事故発生施設管理責任者 (事故の問合せ先)		名前	福山 次郎		
		部署	第1工場長		
		電話	084-955-1142	FAX	084-955-4999
		メールアドレス	〇●〇□■@△▼□■.c o. j p		
事故対応状況	事故発生日時	2020 年 4 月 2 日 (木) 10 時 00 分			
	事故発生原因	自然災害・施設老朽化・施設(設備)故障・操作ミス <u>その他</u> ( 維持管理不良 )			
	事故の概要	10時 作業員が定期的な水質測定(パックテスト)を実施、六価クロムが0.5mg/Lを超えていることを確認した。直ちに排水処理施設の運転を停止し、施設を点検した。 (下水道への放流は30分程度) 10時15分 pH調整槽の薬品注入配管の詰まりを発見した。 pH調整が不良なため凝集沈殿が不十分となり六価クロムが基準値を超過した。			
	講じた措置(応急措置)の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・放流を停止し、排水処理施設を総点検した。</li> <li>・薬品注入配管の詰まりを発見し、除去した。</li> <li>・施設内の排水を調整槽に戻し、再処理を行う。</li> <li>・放流槽の六価クロムが基準値内になるまで再処理を継続する。</li> <li>・排水処理施設pH計とポータブルpH計でクロスチェック実施。</li> </ul>			
	下水排除基準値内であることの確認方法	<u>簡易測定</u> ( パックテスト ), 水質検査(自社・委託)			
	措置完了日時	2020 年 4 月 3 日 (金) 11 時 00 分			
備考					

- ※ 水質検査結果書の写し(簡易測定の場合はメモでも可)を添付すること
- ※ 記入欄が不足する場合は事故対応状況について別紙に記入し添付すること