

水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【継続対策】

【駅家北学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	対策地区番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
駅家北	1	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		141
駅家北	2	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		4
駅家北	3	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		33
駅家北	4	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		34
駅家北	5	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		38
駅家北	6	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		27
駅家北	7	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		20
駅家北	8	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		20
駅家北	9	道路と民地との落差が大きく、路肩に転落防止柵がない	北部建設①		50
駅家北	10	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		20
駅家北	11	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		48
駅家北	12	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、路肩に転落防止柵がない	北部建設①		40
駅家北	13	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		52
駅家北	14	水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		140
駅家北	15	水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		29
駅家北	16	水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		50
駅家北	17	水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		45
駅家北	18	水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		39
駅家北	19	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		159
駅家北	20	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		659
駅家北	21	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		68
駅家北	22	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		42
駅家北	23	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	北部建設①		9
駅家北	24	既存の柵が低く、老朽化している	北部建設①		6
駅家北	25	既存の柵が低く、老朽化している	北部建設①		5


水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【強化対策】（都市公園）




【駅家北学区】


※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	管理番号	都市公園名	種類	対応課	対応完了年度	延長(m)
駅家北	440	服部公園	街区公園	北部建設①		6

駅家北学区(1/4)位置図







凡例	
	対策箇所
	保育所等
	都市公園




※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。

駅家北学区(2/4)位置図







凡例	
	対策箇所
	保育所等
	都市公園




※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。

駅家北学区 (3/4) 位置図




凡例	
	対策箇所
	保育所等
	都市公園

縮尺 1 : 3000
 0 10 20 30 40 50 60 70 80



※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。

駅家北学区 (4/4) 位置図



※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。