

水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【継続対策】

【坪生学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	対策地区番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
坪生	1	柵が腐食している	道路整備③		3
坪生	2	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		7
坪生	3	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		7
坪生	4	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		12
坪生	5	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、路肩に転落防止柵がない	道路整備③		20
坪生	6	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		70
坪生	7	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		50
坪生	8	水路が深く、転落防止柵がない	農林整備		65
坪生	9	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		130
坪生	10	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		30
坪生	11	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		40
坪生	12	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		42
坪生	13	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		1
坪生	14	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		2


水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【強化対策】（都市公園）




【坪生学区】


※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	管理番号	都市公園名	種類	対応課	対応完了年度	延長(m)
坪生	348	坪生松崎公園	街区公園	道路整備③		10
坪生	406	西池平公園	街区公園	道路整備③		90
坪生	443	東池公園	街区公園	道路整備③		120

坪生学区 (1/2) 位置図







凡例	
	対策箇所
	保育所等
	都市公園




※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。

坪生学区 (2/2) 位置図



凡例	
	対策箇所
	保育所等
	都市公園



※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。