

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	旭	歩道橋下で自転車と歩行者の接触する危険性がある	【学校・地域】 ストップマークの設置	○	
2	旭	歩道橋の階段を児童が踏み外す事故があった。一番下の段に黄色い滑り止めテープを増設してほしい。	【県】 滑り止めの設置	○	
3	旭	欄干が低いため、橋からの転落が予想される	【市】 転落防止柵の設置	○	別事業で実施
4	旭	登校時の車が侵入する危険性がある	【市】 ポストコーンの設置	/	【学校・地域】 ポストコーンの設置について、住民の同意が得られないため設置は困難と判断した。
5	旭	見通しが悪いため、歩行者が一時停止をせずに合流する車と衝突する危険がある。	【市】 路面標示の設置	○	

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	旭	車両がスピードを出して通行するため危険。 道路脇への車両駐車が多いため、歩行者の妨げとなる。 車両が勢いよく交差点を通行する。	【警察】 取締り実施 【市】 外側線の引き直し グリーンベルト・交差点マークの設置 【学校・地域】 鉄製くず箱移設	○	

# 旭小学校

