

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容 | 事業主体・対策内容 | 実施済 | 備考 |
|------|-----|--|--|-----|--|
| 1 | 網引 | 車通りの多い主要道路へ出る道路になり、歩道が設置されていないところへ、空き地スペース分道が狭くなっているため、歩行時に危険を感じる。 | | / | 通学路外 |
| 2 | 網引 | 横断歩道を渡るのに時間が短い。登校班が渡りきっていないのに点滅して変わる(特に雨の日) ※1つの登校班12名 | 【警察】 青色秒数延長→済 信号機の移設 【県】 信号機の移設に伴う道路工事 | | 【県】 信号機の移設に伴う道路工事については、詳細内容検討後、設計並びに、地元及び関係機関との調整を実施する。 |
| 3 | 網引 | 車道と歩道の境の縁石が壊れている。 | 【県】 ポストコーン設置 縁石修理 | ○ | |
| 4 | 網引 | 舗装が凹凸のため、転倒の恐れがある。 | 【市】 舗装補修 | ○ | |

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容 | 事業主体・対策内容 | 実施済 | 備考 |
|------|-----|--------------------------|--|-----|--|
| 5 | 網引 | 通学路の歩道ラインが消えているため危険である。 | 【市】 外側線の引き直し | ○ | |
| 6 | 網引 | 小学生が水路に転落する危険性がある。 | 【市】 ポストコーンの設置 | ○ | |
| 7 | 網引 | 通学路の歩道ラインが消えているため、危険である。 | 【市】 外側線の引き直し | ○ | |
| 8 | 網引 | スピードを出す車が多い。 | 【県】 区画線(文字)(ドット線) 歩道整備 【警察】済 横断歩道の新設 | | 県道 新市七曲西城線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続 |

網引小学校

