

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	泉	交通量が多い中, 児童が横断し危険であるため。	【県】 路面標示の設置	○	
2	泉	用水路のガードパイプがないので, 増水したときは特に危険である。	【市】 路側帯カラー化		転落防止柵の設置は, 地域の了承が得られなかったため, 路側帯カラー化へ対策内容を変更した。
3	泉	登校時は, 侵入禁止の時間帯が設定されている。	【警察】 取り締まりの強化 【学校・地域等】 回覧板等による地域内の周知	○	
4	泉	農業用用水路にガードがないため転落の可能性がある。	【市】 転落防止チェーンの設置 【学校・地域等】 管理者へのチェーン設置要望	○	
5	泉	転落の危険がある。	【市】 ガードパイプの設置		2020年度完了予定
6	泉	道路が狭く, 交通量が多い。歩道が無く危険。	【県】 「学童注意」・ドット線の路面標示 歩道の設置	○	県道 御幸松永線 ※2014年度(平成26年度)からの継続

# 泉小学校

