


## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	内海	歩道にまで雑草や木がせり出してきて通りにくい。		/	点検当日、伐採済みだったので対策不要
2	内海	通学路の歩道に山から石などが落ちてくる。		/	【県】 斜面は民地であり、急勾配のため、対策実施困難

# 内海小学校

## 凡 例

	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線



内海小学校

内海町

内海小学校

高山

高力鼻山

