

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	春日	カーブから車がスピードを出してきたところで、横断歩道の線が薄くて見えにくいため、危険を感じる。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
2	春日	道が狭く見通しが悪いところから西に向かってスピードを出して走ってくる車や、東に向かって進む車との離合の際2台で道路いっぱいになる状況があり、危険を感じる。	【県】 除草対策→困難	○	2020年度(令和2年度)通学路合同点検箇所。法面については民地であるため、施工困難であることを地元了承済。
3	春日	交通量が多い上に、スピードを出して走ってくる車が多く、脇から出てくる車もあるところの横断歩道に信号がなく、危険を感じる。	【市】 路面表示、ドット線の設置 外側線の引き直し	○	2020年度完了予定
4	春日	登校時は壁のため見通しが悪く車の往来が見えない上に、交通量が多く、危険を感じる。	【市】 路側帯カラー化 ポストコーン設置	○	
5	春日	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	2020年度完了予定
6	春日	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	2020年度完了予定

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	春日	通学路横の畑や田んぼの土が流れ、通学路したがえぐれている状況。通学路の陥没が予想される。	【市】 路肩整備	○	

