

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	霞	歩行者側からも車の運転手側からも見通しが悪く、事故を起こす危険性がある。 (自転車と自動車の接触事故多発箇所)	【市】 路面標示の設置 区画線の引き直し	○	
2	霞	横断歩道の線が消えかけており、児童が横断する際、危険である。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
3	霞	歩道の白線が消えており、児童が登下校の際、目印になる線がなく危険である。 過去、歩行者と車の接触事故が起きている。	【市】 外側線の引き直し 路側帯カラー化	○	
4	霞	見通しが悪く、登下校時は、出会いがしらに児童と自転車が接触する危険がある。	【市】 区画線の引き直し (要検討)	○	
5	霞	交通量が多く、横断歩道もないため、児童だけで登下校することは大変危険である。	【学校・地域】 見守り指導	○	【学校・地域】 近隣に既設の横断歩道があるため、通学路変更を検討したが、保護者による見守りの上、現在の経路を横断する事とした。

霞小学校

