

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	中条	道路から側溝(コンクリート)まで, 1.8mあり危険。	【市】 ガードレール設置		
2	中条	車の事故が多く一時停止の表示がなく危険。	【市】 外側線・ドット線の引き直し 交差点マーク設置		
3	中条	道幅が狭く柵等もなく川に転落の危険あり。	【市】 転落防止柵		
4	中条	交通量が多くガード等がないと危険。	【県】 ガードレール設置	○	
5	中条	道幅が狭く, 車の通行量も多いため, 児童と接触の可能性があり危険。	【県】 外側線の引き直し 減速表示の引き直し	○	
6	中条	川沿いの道が整備されてなくて, 転落防止の柵もないので危険。	【市】 舗装補修等		

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	中条	三叉路が, カーブミラー等見えにくく危険。	【市】 路面標示の設置	○	
8	中条	交通量が多く危険。	【警察】 横断歩道の新設		不可 【警察】 設置基準に満たないため, 設置困難。今後の交通量・横断者数の動向を観察していく。
9	中条	道々原池西側の道路に2m位のがけ(下は田)があり, ガードレールがなく, 落ちる可能性もあって危険。(現在, 地域より改良申請中)	【市】 転落防止柵	○	
10	中条	歩道がなく, 白線も消えており, 危険。	【県】 外側線の引き直し	○	
11	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
12	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
13	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
14	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
15	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
16	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
17	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		
18	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
19	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
20	中条	転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	

中条小学校



凡 例	
●	学校からの要望点検箇所
—	小学校区の境
—	通学路
■	小学校
- - -	整備予定路線

