

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	常石	三叉路でカーブミラーがなく危険	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
2	常石	急こう配でガードレールもなく、片側は溝で危険		/	通学路外
3	常石	道路幅がなくガードレールもなく車が来ると危険		/	ガードパイプをすれば、幅員が狭くなるため、車の離合が困難になる。 段差はほとんどなく、必要性も低いと判断される。対策不要で整理する。
4	常石	道幅が狭く、車が通るとき接触しそうになる。側溝に工夫が必要。		/	前回の点検で、通学路の変更を検討したが、変更せず、気をつけて通行するよう整理した箇所。 水路の蓋かけはできない箇所。 対策不要。

常石小学校

