

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	久松台	交通量が多いうえ、停止線で車が停止しない。車両は、制限速度をはるかに超えて運転している。信号機がないため、横断する時に危険を感じる。			【警察】 信号機の設置について上申中
2	久松台	歩道がないため、歩行者が車と接触する可能性がある。	【市】 ポストコーンの設置		
3	久松台	南道路から下り坂よりの車が死角になる。カーブミラーはあるが、小さいためよく見えない。一旦停止の表示が必要である。	【市】 ドット線の設置 カーブミラーの角度変更 【学校・地域】 登下校指導をする	○	
4	久松台	北から降りてくる車がスピードを出してくる上、一旦停止をしない。また、歩道上にゴミが常時散乱している。	【警察】 一時停止線「止まれ」を更新する。 【市】 転落防止柵の設置	○	
5	久松台	児童の登校時は、車両が北からスピードを出して下りてくる上、街路樹で信号がよく見えず、手前で急ブレーキをかける車も多い。	【市・公園緑地課】 街路樹の剪定	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	久松台	児童の登校時は、車両が北からスピードを出して下りてくるうえ、横切る道路は一旦停止があるが守っていない車も多い。	【警察】 横断歩道・停止線の引き直し 【市】 ドット線の設置 一時停止の標示を強調する	○	
7	久松台	直進する車と斜めに入ってくる車があるが、子どもたちには気づき難い。	【市】 外側線の引き直し	○	
8	久松台	児童の登下校時、高校生の自転車が猛スピードでやってくるので、ぶつかりそうに危険を感じている。	【市】 市教委から県教委(高校)に登下校時の指導を依頼する	○	
9	久松台	転倒の危険がある	【市】 歩道舗装修繕		
10	久松台	ガードレール下の隙間が広く、児童が河川及び高所から転落する危険性が高い。	【市】 ガードレール下隙間にビーム・転落防止柵の設置	○	

久松台小学校

