


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	箕島	河川沿いを工事中で、大型車の通行が多い。道幅が狭く、工事期間の長い。児童の歩行が危険である。		/	県が工事をしているため、地域から「通学路であるため配慮してほしい」と担当部署(県)へ連絡する。
2	箕島	横断歩道の表示が消えており、歩行者の横断が危険である。	【警察】 横断歩道引き直し 【市】 外側線の設置	○	
3	箕島	側線が正門前で途切れており、児童の歩行が危険である。	【市】 路側帯カラー化 【学校・地域】 登下校指導	○	
4	箕島	正門付近のカーブの見通しが悪い。登校時の交通量が多く、危険である。	【市】 路側帯カラー化 【学校・地域】 登下校指導	○	
5	箕島	正門近くの通学路の標識がさびていて、見えにくい。	【市】 標識の取り外し 【学校・地域】 通学路看板の設置	○	
6	箕島	三叉路の車道に、Tの表示がない。三叉路になっているのが運転者から分かりづらく危険である。	【市】 外側線の設置 交差点マークの設置	○	

箕島小学校



凡 例	
●	学校からの要望点検箇所
— (thick orange)	小学校区の境
— (green)	通学路
■ (yellow)	小学校
- - - (dashed blue)	整備予定路線

