

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	旭	一時停止があるがとまらない。 車の往来が多い。	【学校・地域等】 通学路の変更 【市】 歩車道境界の明示 ・路側帯のカラーラインを入れて 歩道を0.5m広げる(写真左上) 歩道等の確保 ・停止線を1m下げる(軽トラ停車位置)	○	地域の同意が必要 【市】の対策完了後に通学路を変更する
2	旭	雨や雪の日の場合、階段が滑りやすい。	【県】 滑り止めのステップの設置	○	国道313号線
3	旭	道が細いうえ、見通しが悪く車の往来が多い。	【市】 ドライバーへの注意喚起 (外側線のひきなおし) 歩車道境界の明示 (交差点マークの設置)	○	地域の同意が必要
4	旭	駐車場が二か所あり、車の出入りが激しい。	【市】 外側線の引き直し	○	【学校・地域等】通学路の変更は難しい。 停止線の移設に伴って必要となる、周辺施設の出入り口の制限も難しい。



# 旭小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

