


2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	旭丘	信号がなく、交通量が多くスピードを出して運転している。	【警察】 横断歩道、停止線の引き直し 【市】 路面標示(横断児童あり)の新設	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
2	旭丘	道幅が狭く、車が通行すると、児童が山側へ避難しなければ、反対側の段差のある草むらへ落ちる。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	道幅が狭く、交通量が多いため、通学路を変更した。
3	旭丘	ゆめみが丘から学校の方へ下るために通る車が、歩行者に接近して、スピードを出して曲がる。	【市】 区画線(外側線)の引き直しによる路肩拡幅 【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	路肩拡幅は確認中
4	旭丘	ゆめみが丘から学校の方へ下るために通る車が、歩行者に接近して、スピードを出して曲がる。	【市】 区画線(外側線)の引き直しによる路肩拡幅 【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	路肩拡幅は確認中

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

5	旭丘	ゆめみが丘から学校の方へ下るために通る車が、歩行者に接近して、スピードを出して曲がる。	【学校・地域等】 足型マークの引き直し 児童への交通安全指導	○	
---	----	---	--------------------------------------	---	--

旭丘小学校



縮尺 1 : 7500
100 50 0 100 200 300

鋼管町