

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	泉	通行量が多く、かつ道路が狭いので危険。 2年前の点検箇所。	【市】 水路蓋掛け	○	【市】 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
2	泉	【当日追加箇所】 舗装の下に空洞ができて、一部穴が空いている。	【市】 穴埋め舗装補修	○	
3	泉	道路が狭く、交通量が多い。 歩道が無く危険。	【県】着手中 「学童注意」・ドット線の路面標示 歩道の設置		県道 御幸松永線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
4	泉	自動車が抜け道に使うため、危険を感じる。	【市】 交差点の強調(ドット線) 路側帯の拡幅	○	

泉小学校

