

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	伊勢丘	溝が深く、蓋がないため、児童が落ちる危険がある。	【県】 側溝蓋の設置 【学校・地域等】 交通安全指導	○	県道神辺大門線
2	伊勢丘	車道から店に入る車が多く危険を感じる。	【学校・地域等】 店舗への要望 交通安全指導	○	
3	伊勢丘	溝があるが、蓋がないため、児童が落ちる危険がある。			現在は私道であり、市道への引き継ぎ後に対応(外側線)。

伊勢丘小学校

