

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	駅家西	交通量が多く、スピードを出す自動車も多いため危険である。 箇所…駅家町弥生ヶ丘下から中島の歩道(市道) 内容…交通量が多く、スピードを出す自動車も多い。	【警察】 取締りの強化	○	
2	駅家西	交通量がたいへん多く、横断にも時間がかかる。	【警察】 横断歩道の引き直し 【自治会】 交差点に設置されたゴミステーションの移設	○	
3	駅家西	陸橋を降りたところの横断歩道が消えかけている。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	

駅家西小学校

