

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	駅家東	服部大池方面行がカーブミラーの見通しが悪い。	【県】 カーブミラーの調整 路面標示の設置	○	【県】平成28年度対策実施済 県道坂瀬川駅家線
2	駅家東	南東方面に進行する車両がカーブのため見通しが悪い。	【県】 区画線の設置	○	県道中野駅家線 平成27年度に対策済
3	駅家東	歩道がない。	【県】 路面標示の設置	○	【県】平成28年度完了 県道中野駅家線
4	駅家東	車が歩行者に近接し、また、交通量も多い。	【市】 道路反射鏡更新	○	地元関係者の同意が必要
5	駅家東	車が歩行者に近接し、また、交通量も多い。	【警察】 横断歩道の引き直し 【県】 外側線の引き直し	○	【県】平成28年度実施済 県道下御領新市線

# 駅家東小学校

