2016年度（平成28年度）福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	大谷台	信号機がなく，車の通行量が多い。	【警察】 「止まれ」の引き直し 【市】 「止まれ」の強調の設置 【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	「止まれ」のサイズ検討
2	大谷台	横断歩道の白線が消えかかっている。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	

大谷台小学校


N
凡　　例
合同点検箇所
小学校区の境
通学路
小学校
整備予定路線
大谷台小学校
福山市立東朋中学校
福山市
笠岡市
縮尺　1：5000
100 50 0 100 200