

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	春日	通学路横の畑や田んぼの土が流れ、通学路したがえぐれている状況。通学路の陥没が予想される。	【市】着手中 路肩整備		【市】対策着手中 (2016年度10m分実施済)
2	春日	交通量は安全だが、人通りがなく困った時に助けを求めにくい。	【学校・地域等】 通学路の変更 【地権者】 雑草の伐採 【自治会】 下校が遅くなった場合は送迎・見守り	○	児童の帰りが遅くなった場合は、送迎・見守りで対応。
3	春日	歩道がない。	【市】 歩道設置 【学校・地域等】済 通学路の変更	○	市道 春日坪生1号幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続
4	春日	道が狭く、危険を感じる。	【県】 路面標示の設置→済 外側線の修復→現状維持 【学校・地域等】 通学路看板の設置→済		・2017年度随時点検分 県道坪生福山線

春日小学校

