

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	霞	通学路となっている二車線道路の路側帯の幅が1m以下であり、登下校時に児童がはみ出て危険である。	【市】 路肩(路側帯)の拡幅	○	
2	霞	正門前のT字路で、建物が敷地ぎりぎりまでであるため、見通しが悪い。登下校時には見守り等に対応しているが、放課後には危険な場面も多い。	【学校・地域等】 通学路看板の設置 足型マークの設置	○	
3	霞	【当日追加箇所】外側線が消えかけている	【市】 外側線の引き直し	○	

# 霞小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

西小学校

霞小学校

南小学校

光小学校

南本庄五丁目

南本庄五丁目

草戸町一丁目

草戸町三丁目

緑町

