

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| 地図番号 | 学校名 | 危険内容 | 事業主体・対策内容 | 実施済 | 備考 |
|------|-----|------------------------------|--|-----|---|
| 1 | 神村 | 川への落下の危険。ガードパイプの設置1/3が未設置。 | 【市】 ガードパイプの設置 | ○ | 緊急箇所整備工事(松永神村2号線)施工中 2016年度完成 |
| 2 | 神村 | 転倒の危険。水路に蓋が必要。 | 【市】 区画線(外側線) | ○ | 2017年度完成 ※2014年度(平成26年度)からの継続 |
| 3 | 神村 | 側溝の溝蓋。1/3未設置。 | 【市】 水路の蓋かけ | ○ | 蓋かけ 2014 40m 2015 40m 2016 30m で完了 ※2014年度(平成26年度)からの継続 |
| 4 | 神村 | 路面が凹凸で転倒の危険がある。平成29年度より着工予定。 | 【市】着手中 舗装補修 | | ※2014年度(平成26年度)からの継続 ※改良工事にて対応 |
| 5 | 神村 | 交通量が多い。年に10~20m工事進行中 | 【市】着手中 道路拡幅 | | ※2014年度(平成26年度)からの継続 |
| 6 | 神村 | 交通量が多い。 | 【市】 路面標示(文字)の新設 【学校・地域等】 通学路看板の設置 | ○ | |

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

| | | | | | |
|---|----|-------------|------------------|--|--|
| 7 | 神村 | 道路が狭い。 | 【市】 区画線(外側線) | | 市道 神村161号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続 |
| 8 | 神村 | 川へ転落の恐れがある。 | 【県】【市】 調整中→困難 | | 市道 神村129号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続 |

神村小学校

