


2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	川口	見通しが悪いため、実際に自転車と車の接触事故が起きた。 (点検中にも、自転車と車の接触事故が起きていた。)	【市】 路面表示等(十字マーク) 外側線の引き直し(5-7~5-9) 【警察】 横断歩道の引き直し 停止線の引き直し	○	
2	川口	50人ほどの児童が通学するが、信号待ちのたまりがない。	【警察】 停止線の引き直し	○	
3	川口	昨年度、交差点マークを入れてもらって、見えやすくなった。停止線も入れて欲しい。	【警察】 停止線の引き直し (既存部分のみ)	○	
4	川口	交差点で両側に家があるため、見通しが悪い。カーブミラー申請中。	【市】 路面標示等 【警察】 停止線の引き直し	○	【市】路面標示を検討中
5	川口	建物があるため、左折が見えにくい。止まれの標識が高すぎる。	【警察】 停止線の引き直し	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	川口	停止線はあるが、道幅が狭いため、交差点であることがわかりにくい。	【市】 路面標示等(交差点マーク)	○	
7	川口	交通量が多い。	【市】 区画線工に伴う道路の打ち換え	○	他路線の整備による交通量の軽減 市道御門新涯幹線
8	川口	車と車, 車と自転車の事故が多い。自転車が道路の止まらない。	【市】 路面標示等(交差点マーク) 【警察】 停止線の引き直し	○	
9	川口	変則的な交差点になっている。見通しが悪いため、車はゆっくり走るが、自転車が止まらない。見守りが立っている。	【警察】 「とまれ」標識の更新	○	
10	川口	直進することができないため、3回信号を渡って迂回する必要がある。信号を待つスペースが少ない。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
11	川口	【当日追加箇所】 大きなせんだんの木がある。 通学する児童が多い。	【市】 路面表等(十字マーク, 外側線) 【警察】 「とまれ」標示の引き直し	○	

川口小学校



凡 例

	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

