

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	神辺	①歩道が狭い。(外側線はあるが歩道として成立しないほど狭い) ②車道を自動車が通行するたびに、センターの溝蓋(鉄板)を踏むので音がする。	【市】 路側帯の拡幅 溝蓋の更新		用地取得の目途が立てば実施を検討 ※2014年度(平成26年度)からの継続
2	神辺	○30km制限の標識があるが、通勤の抜け道として利用する人が多く、速度も出ている。	【警察】 標識の増設(30 ^キ 制限)	○	
3	神辺	歩道がなく、乗用車、自転車、歩行者が細い橋が渡ると危険である。	【市】 路面標示の新設	○	※2014年度(平成26年度)からの継続

神辺小学校

