

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	熊野	見通しが悪い	【学校・地域等】 幟の移設	○	【学校・地域等】ミラーの撤去は検討したが難しい。
2	熊野	車がスピードを出す。			路面標示を対策済み。 横断歩道の設置は難しい。
3	熊野	道路が狭い。路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修	○	※2014年度(平成26年度)からの 継続
4	熊野	道路が狭く、水路が深い。			2015年度に転落防止柵を対策済
5	熊野	横断が困難大型車が頻繁に通る。	【学校・地域等】 交通指導 【県】 「学童注意」の路面標示	○	【県】平成28年度完了 県道熊野瀬戸線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
6	熊野	橋から転落の恐れがある。	【市】済 転落防止柵の設置 【自治会】 舗装補修		【市】転落防止柵を対策済 舗装補修:地元調整が必要。 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	熊野	交通量が多い。	<p>【県】 「学童注意」の路面標示</p> <p>【学校・地域等】 通学路看板の設置</p>	○	【県】平成28年度完了 県道熊野瀬戸線
8	熊野	道路が狭い。路面が凸凹で転倒の恐れがある。	<p>【市】着手中 舗装補修</p>		2017年度から計画的に実施予定 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
9	熊野	スピードを出す車が多く、カーブで見通しが悪い。水源地に落ちる恐れがある。	<p>【市】 区画線(外側線・文字)</p> <p>【学校・地域等】 通学路看板の設置</p>	○	
10	熊野	路肩の境が分かりにくく、ガードもないので、4m下の川に落ちる恐れがある。	<p>【学校・地域等】 通学路の変更</p> <p>【市】 路肩ポール設置</p>	○	検討したが、変更後の経路は防犯の面で難しい。(人の目がない)路肩標示のため、ポールを設置



# 熊野小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

熊野小学校

縮尺 1 : 15000  
10050 0 100 200 300 400 500 600 700 800

