

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	蔵王	道が狭く、歩車道の境が無い。	【市】 区画線(外側線)の設置 【学校・地域等】 外側線のある側を通学するように指導	○	片側、路肩75cm以上確保
2	蔵王	道が狭く危険。	【自治会】 草刈り 【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	地域と協議したが、通学路の変更は難しい。
3	蔵王	通勤車両が多い。歩行者向けのストップマークを設置して欲しい。	【学校・地域等】 足型マーク設置	○	
4	蔵王	通勤車両が多い、一旦停止か徐行の看板が欲しい。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	
5	蔵王	駐車違反車両があるため、車が歩行者によってくる。	【学校・地域等】 110番通報	○	【警察】通報時対応
6	蔵王	道が狭く、段差があるため、転落の危険がある。	【学校・地域等】 交通安全指導 (危険でない側を通行するよう指導)	○	


2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	蔵王	横断歩道がなく, 車のスピードが出ているため, 横断に危険を感じる。	【市】 区画線(交差点マーク, 外側線)の設置 路面標示(減速)の設置	○	
8	蔵王	信号機のある交差点だが, 交通量が多いため横断時に危険を感じる。横断児童が多いので, 横断中に信号が変わる事がある。	【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	
9	蔵王	横断歩道があるが, 車のスピードが出ているため, 危険を感じる。	【市】 区画線(外側線)の設置 【警察】 センターライン, 停止線, 横断歩道予告マークの引き直し	○	
10	蔵王	道が狭く, 崖に面している。大雨で土砂崩れも起きている。	【学校・地域等】 崩れた土砂の撤去	○	民地のため地権者が対応予定。
11	蔵王	道路が狭く, 見通しが悪い。	【学校・地域等】 通学路看板設置	○	
12	蔵王	横断歩道の設置要望。	【市】 路面標示(減速)の設置		【市】 蔵王(13)の箇所の対策を実施して様子を見る事とした。

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

13	蔵王	道路が狭いが車がスピードを出すため危険を感じる。	【市】 区画線(破線ドット)の設置 路面標示(減速)の設置	○	
14	蔵王	水路に転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	

蔵王小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

縮尺 1 : 10000
 100 50 0 100 200 300 400 500