

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	山南	1 道路を横断するのが危ない。通学路に渡るために、横断歩道が必要。 2 家の陰になって、道に苔が生え、滑りやすくなるので対応してほしい。	【学校・地域等】 横断歩道を渡るよう指導	○	
2	山南	1 樹木が頭上まで生い茂っており、危ない。 2 山崩れが起きそうな箇所がある。 3 道幅が狭く、転落の可能性がある、防護柵を設置の必要がある。 4 路面が傷んでいる。	【自治会】 草刈 【市】 舗装修繕	○	
3	山南	児童が横断するのが危ないので、横断歩道の設置をしてほしい。			横断歩道設置基準に合わないため、横断歩道の設置はできない。山側の樹木の伐採は民有地なので道路管理者ではできない。歩道側の植樹帯については公園緑地課で毎年実施している。
4	山南	脇道との合流地点となっている場所だが、停止線もなく、優先順位が分からないため危険である。	【学校・地域等】 注意看板の設置	○	

山南小学校

