

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	新市	路面に凹凸があり、転倒する恐れがある。	【市】 舗装補修		※2014年度(平成26年度)からの継続
2	新市	①横断歩道の白線が薄くなっている。 ②道路端(外側線の外)に、段差があり歩きにくく、転倒する可能性がある。 2014年度点検箇所。	【警察】 横断歩道の引き直し 【県】 舗装補修	○	【警】対策実施済み 県道 新市七曲西城線 ※2014年度(平成26年度)合同点検実施分
3	新市	①さらに薄くなったら検討する。現段階では保留とする。 ②一方通行標識を下げる方向で検討していく。	【警察】 パトロールによる取締り 【市】 舗装補修	○	【警】対策実施済み 標識の高さ調整は、設置基準内のため見送り。現状維持。 ※2014年度(平成26年度)からの継続
4	新市	水路蓋の破損で転倒の恐れがある。	【市】 蓋版補修	○	市道 宮内新市2号幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続

新市小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

新市小学校

新市町新市

新市町戸手

府中市

縮尺 1 : 7500

