

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	新涯	路側帯の白線が消えかけている。	【市】 路面表示等(外側線)の引き直し	○	
2	新涯	車どうしの衝突事故多発地帯(4月に別途申請)	【市】 路面表示等の設置 (・東西線:文字「減速」、学校側にグリーンベルト、南北線:文字「交差点有り」)	○	
3	新涯	信号待ちをする箇所に水がたまりやすい。	調整中		常設員からの要望書があがってきたので、雨天時に状況確認を行う。 県と市で協議が必要 県道 水呑手城線
4	新涯	雨の日歩道に水たまりが多数発生し、児童がまっすぐ歩けない。	調整中		常設員からの要望書はあがってきたので、雨天時に状況確認を行う。 県との協議が必要
—	新涯	抜け道として利用してる車が多く、スピードを落とさず入ってくるため危険。	【市】 路面標示 【警察】 ゾーン30		生活道路対策エリア ゾーン30

# 新漕小学校

