

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	瀬戸	車が止まらない。横断歩道ありの標示が欲しい。	【市】 ドット線の路面標示 「横断児童あり」の路面標示	○	2016年度対策済
2	瀬戸	交通量も多く、横断するのに危険である。(グリーンベルト等が欲しい)			隣接する箇所に路面標示があるため、ここは経過観察。
3	瀬戸	登校時の交通量が多く、横断歩道が見えにくい。	【市】 「横断児童あり」の路面標示 【警察】 横断歩道の引き直し	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
4	瀬戸	交通量が多く、側道から車が飛び出してくる。	【学校・地域等】 周辺施設に協力依頼	○	
5	瀬戸	見通しが悪い。	【市】 「横断児童あり」の路面標示	○	※2014年度(平成26年度)からの継続

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	瀬戸	交通量が多い。横断歩道の白線がうすくなっている。	【学校・地域等】 横断旗の設置 飛び出し小僧(看板)の設置	○	
7	瀬戸	カーブが大きく見通しが悪い。また、先日の大雨では土砂崩れが起きた。	【市】 「児童注意」「減速」の路面標示	○	※2014年度(平成26年度)からの 継続
8	瀬戸	交通量が多く、事故が多い。	【市】 外側線の引き直し	○	水道工事と併せて対策実施
9	瀬戸	保育所の送迎車が飛び出す。カーブミラーをつけてほしい。	【学校・地域等】 児童への指導	○	
10	瀬戸	交通量が多い。	【警察】 横断歩道の引き直し 【学校・地域等】 横断旗の設置	○	
11	瀬戸	交通量が多く見通しも悪い。横断歩道がないので危険	【警察】 横断歩道の引き直し	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

12	瀬戸	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	【市】 交差点改良	【市】交差点改良について地元調整中 市道 佐波瀬戸幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続
----	----	-------------------	--------------	--

瀬戸小学校

