

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	竹尋	水路への転落の恐れがある。	【学校・地域等】 児童への交通安全指導 【県】 他路線整備による通学路の変更		【学校等】対策実施済 【県】対策着手中 ※2014年度(平成26年度)からの継続
2	竹尋	川への転落の恐れがある。	【市】 路肩の補修 注意看板の設置	○	
3	竹尋	交通量が多く、カーブで車が見えにくい。横断が困難である。	【学校・地域等】 見守り指導	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
4	竹尋	交通量が多く、歩道の幅も狭い。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
5	竹尋	車がスピードを出して通るので、横断する際に危険である。	【市】 路面標示の新設	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	竹尋	車がスピードを出して通るので、横断する際に危険である。	【市】 路面標示(文字)の新設	○	【警察】横断歩道は引き直しする ほどには、薄くなっていない。
7	竹尋	路肩が整備されていない。	【市】 路肩整備, 道路拡幅	○	市道 八尋下竹田幹線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

竹尋小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

竹尋小学校

福山市

神辺町下竹田

神辺町上竹田

縮尺 1 : 10000

