


2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	千年	山と道との溝が深く、転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	○	地元自治会の立会いにより「水路の蓋かけ」→「転落防止柵の設置」に変更
2	千年	交通量が多く、児童の横断時に危険である。	【市】 段差舗装, 路面標示の設置	○	合同点検時, 既に対策実施済であった (段差舗装, 路面標示の設置)
3	千年	横断歩道等の標示が薄くなり見えにくい。	【警察】 路面標示の引き直し	○	
4	千年	横断歩道等の標示が薄くなり見えにくい。	【警察】 路面標示の引き直し	○	
5	千年	横断歩道等の標示が薄くなり見えにくい。	【警察】 路面標示の引き直し	○	
6	千年	停止線の標示が薄くなり見えにくい。	【警察】 「止まれ」の塗り直し	○	

千年小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

