

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	戸手	歩道橋の耐震性。横断歩道で待機する場所が狭いうえ、交通量が多く危険である。	【警察】 横断歩道や道路標示の引き直し 【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	2014年度に歩道橋健全度の点検を行っており、2017年度から補修事業を実施予定
2	戸手	雨天の場合、滑りやすくなる。信号機がない交差点である。しかも交通量が多いため、児童の登下校は危険である。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
3	戸手	溝が深く、柵がないところがあり、危険である。	【市】 道路拡幅		地元調整が必要(水利) ※2014年度(平成26年度)からの継続
4	戸手	横断歩道はあるが、信号機がない。また、交通量が多いので渡りにくい。	【警察】 横断歩道や道路標示の塗り直し 【学校・地域等】 交通指導員による見守り指導	○	信号機は上申中。 設置の見通しは厳しい。
5	戸手	横断が困難。交通量が多い。	【県】 他路線の整備による交通量の軽減 【学校・地域等】 交通安全指導・誘導		市道 新市福田幹線 【県】対策着手中 【学校】対策実施済 ※2014年度(平成26年度)からの継続

## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	戸手	交通量が多い。横断が困難。	<p>【県】 他路線の整備による交通量の軽減</p> <p>【市】 警戒標識, 路面標示等の設置</p>		<p>【市】対策実施済</p> <p>【県】対策着手中</p> <p>国道486号 市道 新市福田幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続</p>
7	戸手	見通しが悪い。交通量が多い。	<p>【県】 区画線(文字)(ドット線) 他路線の整備による交通量の軽減</p> <p>【学校・地域等】 ストップマークの設置</p> <p>【警察】 横断歩道の修復</p>		<p>【県】対策着手中</p> <p>【警察】【学校等】対策実施済</p> <p>県道 下御領新市線 ※2014年度(平成26年度)からの継続</p>
8	戸手	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	<p>【県】 警戒標識の設置 道路改良</p>	○	<p>国道486号 ※2014年度(平成26年度)からの継続</p>

# 戸手小学校

